

미리 서비스 포털 PC용 (PC 웹) 사용 설명서



01. PC 브라우저 실행

미리 서비스 포털을 PC용 브라우저로 실행합니다.

<https://miri.hdel.co.kr/>



Chrome



Microsoft Edge

(*) 미리 서비스 포털은 구글 크롬, 마이크로소프트 엣지 브라우저에 최적화 되어 있습니다.

02. 회원가입

미리 서비스를 가입하신 경우,
미리 서비스 포털의 회원가입은 자동으로 처리되며,

자세한 사항은 영업사원을 통해 안내 받으실 수
있습니다.



03. 로그인

이메일 또는 휴대전화
문자메세지로 전송된

임시 비밀번호로
로그인 하실 수 있습니다.

LOGIN

☐ 아이디 정보 저장[아이디 찾기](#) | [패스워드 찾기](#) | [회원가입](#)

04. 메인 화면 (지도 화면)

지도를 통해 엘리베이터의 현황을 손쉽게 확인할 수 있습니다.

지도상의 녹색 (또는 적색) 아이콘을 클릭 시, 엘리베이터가 위치한 지점으로 확대됩니다.
이 때, 녹색은 정상 운영을 의미하고, 적색은 고장 상태를 의미합니다.

지도 우측에 위치한 서비스 상태 창에서
운영 현황, 가동률, 고장 및 처리 상태 등의
승강기 정보를 조회 가능합니다.

지도 새로고침 버튼 및 테마 전환(화이트/다크 테마)
기능이 제공됩니다.

MIRI 연결 서비스

항목	당월	당분기	연간
장애 처리(건)	0	0	0
정기점검 처리(건)	9	15	9
원격 수리	0	9	0
출동 수리	0	0	0
현장	0	0	0
로봇	미가입		
콜	0		
뷰	가동		

MIRI AI 진단

항목	상태
부품 수명(건)	0
메인 로프	0
메인 슈브	0
인버터	0
도어 컨트롤러	0
문 닫힘 안전장치	0

서비스 요청

문의 하기	연락처
현대 고객센터	1577-0603
서울 청주(충청)영업소	042-721-5920

설비 상태

반갑습니다. 미리데모 건물관리자 님
현대엘리베이터와 141일을
함께하고 계십니다.

정상 운영 중 (15대) 장애 (0대)

장애 대수 0대 / 총 15대

일 평균 운행 거리 1km

EL (총 15대) ES (총 0대)

가동률 100% 가동률 0%

● 정상 ● 장애 ● 정상 ● 장애

MIRI 연결 서비스 정보 제공
- MIRI Call, MIRI View, 로봇 연동 등

MIRI AI 진단 정보 제공
- 운행량 및 부품 세부 상태 진단 등

서비스 요청 기능 제공
- 고장 신고, 간편 민원 접수 등

05. 메인 화면 (대시보드)

지도 화면 대신, 대시보드로도 엘리베이터의 현황을 확인할 수 있습니다.

대시보드는 계약 상태, 가동 상태 및 고장 현황, 정기 검사 및 점검 현황, 미리 AI 진단 등 모든 정보를 한 눈에 파악할 수 있습니다. 서비스 요청 기능으로 고장 신고, 간편 민원 접수 등을 간편하게 진행 하실 수 있습니다.

The screenshot displays the MIRI Dashboard with a sidebar menu on the left containing: 대시보드, 앱 페이지, 서비스, 승강기, 부품, 보고서, 계약 정보, 시스템, and 권한 관리. The main content area includes several widgets:

- 계약 상태**: 반갑습니다. 미리데모_건물관리자 님 현대엘리베이터와 141 일을 함께하고 계십니다.
- 장애 상태**: 엘리베이터 (장애 대수: 0대 / 총 15대), 에스컬레이터 (장애 대수: 0대 / 총 0대). Includes a "상세 보기" button.
- 가동 상태**: 2023.10 (100%), 2023.08 ~ 2023.10 (99.9%), 2023.05 ~ 2023.10 (99.9%). Includes a "상세 보기" button and a "저장" button.
- 날씨**: 서울 16°C, 19°C / 13°C, 수, 오후 03:00.
- 정기 검사**: 합격 13대, 불합격 0대, 미검사 2대. Includes a "상세 보기" button.
- 정기 점검**: 정상 0대, 주의 0대, 미점검 15대. Includes a "상세 보기" button.
- 미리 AI 진단**: 건물명 - 호기 (0/0), 모든 호기가 정상 운행 중입니다. Includes a "상세 보기" button.
- 문의 하기**: 현대 고객센터 (1577-0603), 서울 청주(충청)영업소 (042-7215-920). Includes a "서비스 요청" button.
- 장애 상태**: 고장 신고 내역이 없습니다. Includes a "상세 보기" button.
- 실시간 장애 처리 현황 (당월)**: 총 0건. Includes a "상세 보기" button.
- 플러스 서비스**: 로봇, 미가입, 클, 0, 뷰, 가동.

상세 보기 클릭 시,
해당 상세 화면으로 연결됩니다.

- 승강기 조회
- 서비스 한 눈에 보기
- 점검 보고서
- 주요 부품 진단

서비스 요청 기능 제공

The '서비스 요청' form includes the following fields and options:

- 건물명**: 건물명 선택해주세요.
- 호기**: 호기명 선택해주세요.
- 서비스 유형**: 요청하실 서비스를 선택해주세요.
- 상세 내역**:
 - 장애 신고
 - 청구서 재발령
 - 청구서 받는 방법 변경
 - 세금 계산서 수신처 변경
 - 납부 방법 변경
 - 고객 정보 변경
- Buttons**: 서비스 요청, 취소

06. 서비스 한 눈에 보기 (상세 보기)

캘린더 상 해당 일자의 아이콘을 클릭 시, 고장 처리 및 정기점검, 정기검사 등 상세 현황이 우측 화면에 표시됩니다.

The screenshot displays the MIRI Portal interface. On the left is a sidebar menu with options like 대시보드, 앱 페이지, 서비스, 승강기, 부품, 보고서, 계약 정보, 시스템, and 권한 관리. The main area shows a calendar for June 2023. A callout box highlights the '정기점검 / 검사 이력 조회 기능' (Regular Maintenance / Inspection History Query Function) on the right side of the calendar. Another callout box highlights the '장애 이력 및 처리 현황 제공' (Provision of Fault History and Processing Status) at the bottom right, showing a progress bar for the status of a fault (접수, 배치, 처리 중, 완료).

정기점검 / 검사 이력 조회 기능

날짜	건물명	호기 ...	구분	내용
			정기 점검	양호
			정기 점검	양호
			정기 점검	양호
			정기 점검	양호
			정기 점검	양호
			정기 점검	양호

장애 이력 및 처리 현황 제공

현대엘리베이터(주) 총주공장
호기 번호 : 189797L04
날짜 : 2023-06-29

상세 보기

접수 배치 처리 중 완료

- 승강기 장애 접수
- 점검원 배치
- 처리 중
- 완료

07. 승강기 조회 (상세 보기)

승강기 기본 정보를 목록으로 조회하여 확인 가능합니다.
승강기 번호, 운행 상태, 설치 일자, 검사 유효기간 등 주요 정보가 제공됩니다.

MIRI

대시보드

맵 페이지

서비스

승강기

승강기 조회

부품

보고서

계약 정보

시스템

권한 관리

승강기 조회

호기 번호

호기 종류
전체

조회

종류	기본 정보						유지 보수		보험		안전관리자	
	호기 ...	승강...	건물명	상태	설치 ...	유효 ...	업체 명	연락처	업체 명	보장 ...	이름	교육 ...
엘리베이터	189797L01	5091619	현대엘리베이터 충주신공장 (...	운행중 - ...	2021-07-...	2024-07-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	189797L02	5091620	현대엘리베이터 충주신공장 (...	운행중 - ...	2021-08-...	2023-08-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	190775L01	5091771	현대엘리베이터 충주신공장 (...	운행중 - ...	2021-10-...	2023-12-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	190775L02	5092204	현대엘리베이터 충주신공장 (...	운행중 - ...	2021-12-...	2023-12-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	190775L...	5092205	현대엘리베이터 충주신공장 (...	운행중 - ...	2021-12-...	2023-12-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	190775L...	5092206	현대엘리베이터 충주신공장 (...	운행중 - ...	2021-12-...	2023-12-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	191350L01	5091768	현대엘리베이터 충주신공장 북...	운행중 - ...	2021-10-...	2023-12-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	191350L02	5091767	현대엘리베이터 충주신공장 북...	운행중 - ...	2021-10-...	2023-10-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	191350L03	5091824	현대엘리베이터 충주신공장 북...	운행중 - ...	2021-11-...	2023-11-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	191411L01	5091772	현대엘리베이터 충주신공장 기...	운행중 - ...	2021-10-...	2023-10-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	191411L02	5091807	현대엘리베이터 충주신공장 기...	운행중 - ...	2021-10-...	2023-10-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	191411L03	5091808	현대엘리베이터 충주신공장 기...	운행중 - ...	2021-10-...	2023-10-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...
엘리베이터	191411L04	5091809	현대엘리베이터 충주신공장 기...	운행중 - ...	2021-10-...	2023-10-...	서울 청주(...		현대해상	2024-09-...	박*준	2025-02-...

total : 15

First Prev 1 2 Next Last

14

08. 승강기 자세히 보기

실시간 운행 정보와 운행 시간/거리/횟수 등을 조회 가능합니다.
실시간 접속 창 상단의 '접속' 버튼을 누르면 해당 승강기의 실시간 운행 상태를 원격으로 확인할 수 있습니다.

우측 하단의 미리 AI 진단 창을 통해 주요 부품의 이상 유무가 표출 되고,
상세 보기를 통해 주요 부품 진단 결과를 조회하여 고장 수리 및 부품 교체 등의 후속 조치를 받으실 수 있습니다.

The screenshot displays the MIRI Portal interface for elevator management. On the left is a sidebar with navigation options like '대시보드', '맵 페이지', '서비스', '승강기', '부품', '보고서', '계약 정보', '시스템', and '권한 관리'. The main area is titled '승강기 자세히 보기' (Elevator Detailed View) and shows a search bar with '호기 번호 165796L45'. Below this, there's a section for '승강기 정보' (Elevator Information) with fields for '호기 번호', '승강기 번호', '건물명', '설치 장소', '설치 일자', '정기 검사', '유효 기간', '주기', 'D Day', '유지 보수', '업체명', '연락처', '보험', '보증 기간', '안전관리자', and '이름'. A central image shows the elevator door. To the right, there are four bar charts for '평균 운행 시간 (Hour)', '평균 운행 거리 (Km)', '평균 운행 횟수 (회)', and '평균 도어 개폐 횟수 (회)'. Below these is the '미리 AI 진단' (AI Diagnosis) section, which is highlighted with a blue box. It contains five buttons: '메인 로프', '메인 쉬브', '인버터', '도어 컨트롤러', and '문 닫힘 안전장치'. A large arrow points from this section to the right, where a text box explains that the data might be missing and advises consulting the inspection company.

승강기 정보

호기 번호
165796L45

승강기 번호

건물명

설치 장소

설치 일자
2018-11-22

정기 검사

유효 기간
2022-09-10 - 2023-09-...

주기
1년

D Day
-26일

유지 보수

업체명
강원지사(서비스)

연락처

보험

업체명

보증 기간
20221103 - 20231103

안전관리자

이름

교육 유효 기간
2025-08-29

실시간 접속

기준 조회

접속

평균 운행 정보

전국평균 (동일층수)

우리 엘리베이터

상세 보기

평균 운행 시간 (Hour)

평균 운행 거리 (Km)

평균 운행 횟수 (회)

평균 도어 개폐 횟수 (회)

상세 보기

미리 AI 진단

상세 보기

메인 로프

메인 쉬브

인버터

도어 컨트롤러

문 닫힘 안전장치

점검원 제안 사항이 없습니다.

주요 부품 진단 결과 조회

※ 조회된 데이터가 없을 수 있습니다.
부품 진단은 점검기사님의 최종 검토가 필요하므로 문의사항이 있다면 담당 점검기사에게 문의하여 주십시오.

09. 주요 부품 진단 (호기별 진단)

미리 AI 진단 상세 화면에서는 개별 부품의 세부 상태 진단, 운행량과 노후도에 따른 안정성 검토 데이터를 제공합니다. 보고서 버튼을 누르면 각 부품별로 진단 리포트가 제공됩니다. 보고서는 저장 기능으로 다운로드 받을 수 있습니다.

주요 부품별 진단 리포트 제공

주요 부품 진단

다시 읽기

107-1 - 165796L19

107-2 - 165796L20

107-3 - 165796L21

108-1 - 165796L22

108-2 - 165796L23

108-3 - 165796L24

109-1 - 165796L25

109-2 - 165796L26

110-1 - 165796L27

110-2 - 165796L28

110-3 - 165796L29

111-1 - 165796L30

111-2 - 165796L31

112-1 - 165796L32

112-2 - 165796L33

112-3 - 165796L34

호기별 진단

문 닫힘 안전장치 **보고서** 운행 현황 1,571,637회 사용 기간 4년

설치 교체 일: 2019-03-25

※ 조회된 데이터가 없을 수 있습니다.
부품 진단은 점검기사님의 최종 검토가 필요하므로 문의사항이 있다면 담당 점검기사에게 문의하여 주십시오.

문 닫힘 안전 장치 (Multibeam)

- 상태 : 교체 권장

운행 현황 1,571,637회 사용 년수 4년

현재 고객님의 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 설치된 동일한 사양의 승강기들과 비교 하여도 적정 교체 시기가 경과되었습니다. 다음의 상세한 부품 설명 및 위험성을 확인 해보시고 점검기사에게 정밀 점검 요청 및 영업사원에게 견적을 받아 보시기 바랍니다.

기능 설명

승강기 출입문에 설치되며, 적외선 투시를 통해 미세한 움직임까지 감지할 수 있어 출입문 개폐 및 충격으로부터 승객을 보호해줄 수 있는 안전장치

점검 사항

적외선 발광, 수광 센서 동작 상태 점검, 세이프티 엡지 스위치 동작 여부 점검

교체 기준

멀티 빔 하드웨어 고장 발생 시, 멀티빔 노후화로 오작동 및 반복 고장 발생 시 (현장환경 및 운행량 등에 따라 교체 주기가 달라질 수 있음)

발생 위험

교체주기 초과 시 멀티빔 센서가 동작이 안돼 승객이 탑승 중에 도어에 충돌하여 다칠 수 있음

Mobility To Possibility | 모빌리티에서 새로운 가능성으로 현대엘리베이터

09. 주요 부품 진단 (품목별 진단)

미리 AI 진단 상세 화면에서는 개별 부품의 세부 상태 진단, 운행량과 노후도에 따른 안정성 검토 데이터를 제공합니다. 호기별 진단 내역과 함께, 품목별 진단 내역 또한 조회 가능합니다.

주요 부품 진단

다시 읽기

SM파크빌

1-1 - 159766L01

101-1 - 165796L01

101-2 - 165796L02

101-3 - 165796L03

102-1 - 165796L04

102-2 - 165796L05

102-3 - 165796L06

103-1 - 165796L07

103-2 - 165796L08

103-3 - 165796L09

104-1 - 165796L10

104-2 - 165796L11

104-3 - 165796L12

105-1 - 165796L13

품목 별 진단

문 닫힘 안전장치 기준: 1,000,000 회 / 5 년


건물명	호기 번호	운영 현황	상태
	165796L17	1,562,700회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...
	165796L18	1,506,959회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...
	165796L20	1,571,637회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...
	165796L21	1,547,599회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...
	165796L23	1,675,727회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...
	165796L24	1,662,591회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...

메인 로프 기준: 1,000,000 회 / 5 년

건물명	호기 번호	운영 현황	상태
	165796L35	1,464,173회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...
	165796L44	1,268,227회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...
	165796L45	1,271,453회	현재 고객님 승강기의 해당 부품은 권장 운행량을 초과해서 운행중입니다. 전국에 ...

10. 부품 구매 이력

미리 서비스 포털은 효율적인 승강기 관리를 위한 정보를 제공합니다.
과거 부품 구매 이력을 기간별, 승강기별, 부품별로 조회 가능하며, 합리적인 의사결정을 지원합니다.



부품 구매 이력

호기 번호: 147432L01 | 건물명: | 교체 일자: 2023-05-30

시작 일: 2023-05-01 | 종료 일: 2023-10-04 | 조회

호기 기본 정보

승강기 번호	호기 번호	설치 일자
	147432L01	2016-07-27
교체 일자	유효 기간	
2023-05-30	2023-10-14	

부품 목록

부품 아이디	부품 명	상세 사양
131101831	HANGER ROLLER, SM3, M2CA, 56MM	.000 /
R92100300	BATTERY, RECHARGEABLE, 12V, 2AH, ROCKET, ES2	.000 / ROCKET, ES2.0-12

total : 1 | First Prev 1 Next Last | 15

total : 2 | First Prev 1 Next Last | 10

11. 점검 보고서

정기점검 및 검사 현황을 기간별로 조회 가능한 화면입니다.
점검 항목과 상세 내역, 점검 결과를 기간별로 확인할 수 있습니다.

MIRI

대시보드

맵 페이지

서비스

승강기

부품

보고서

계약 정보

시스템

관한 관리

점검 보고서

호기 번호

시작 일

2023-07

종료 일

2023-10

구분

ALL

전물관리자

호기 종류

건물명

호기 번호

보고서 ...

점검 일자

유효 기간

합격 유무...

엘리베이터	현대엘리베이...	191411L05	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	190775L04	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	190775L03	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	189797L02	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	191350L03	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	191350L01	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	191350L02	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	191411L02	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	191411L06	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	191411L01	정기점검	2023-09-26	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	190775L01	정기점검	2023-09-25	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	189797L01	정기점검	2023-09-25	-	-
엘리베이터	현대엘리베이...	189797L01	정기검사	2023-09-12	2024-07-29	합격
엘리베이터	현대엘리베이...	191350L03	정기점검	2023-08-31	-	-

total : 43

First Prev 1 2 3 Next Last

호기 기본 정보

현대엘리베이터 중주신공장 기숙사동 - 1-5

호기 번호

191411L05

승강기 번호

5091773

설치 일자

2021-10-19

유지 보수 업체

현대엘리베이터(주)충청지사

소재지

충청북도 충주시 충주신단1로 182

항목	점검 항목	점검 내역	결과
1.1.1.1	주개폐기	설치 및 작동 상태	양호
1.1.1.2	접근	피트 및 기계류 공간 등의 접근	양호
1.1.1.3	안전표시	기계류 공간 등의 안전표시	양호
1.1.1.4	오일클리	오일클리 설치 및 작동 상태	양호
1.1.1.5	비상운전 및 작...	가) 조명의 점등 상태 및 조도	양호
1.1.1.5	비상운전 및 작...	나) 기능 및 작동 상태	양호
1.1.1.5	비상운전 및 작...	다) 수동 비상운전수단의 설치 및 작...	양호
1.1.1.5	비상운전 및 작...	라) 자동구출 운전의 설치 및 작동상태	양호
1.1.1.6	통신	승강로(피트) 비상통화장치의 설치 ...	양호


total : 183

First Prev 1 2 3 4 5 Next Last


12. AI 점검 보고서 (다운로드 기능 제공)

승강기의 가동률, 일 평균 사용시간, 평균 운행 정보, 성능 평가 결과 등의 주요 진단 정보를 조회할 수 있는 화면입니다.

우측 상단의 다운로드 버튼을 누르면, 원클릭으로 원격 점검 리포트를 내려 받을 수 있습니다.



원격 점검 리포트 조회



13. 계약 정보

미리 서비스 계약 정보를 조회할 수 있습니다.
계약 현황 뿐만 아니라 일자별 청구/미납현황 등의 정보가 제공됩니다.

※ 조회 시점에 따라 미납정보가 상이할 수 있습니다.

MIRI

대시보드

앱 페이지

서비스

승강기

부품

보고서

계약 정보

시스템

권한 관리

계약 정보

계약번호

조회

현대엘리베이터(주) 송주공장

유상 계약 번호

189797U2305-B01

고객명

현대엘리베이터(주)

계약 기간

2023-05-16 ~ 2027-04-30

통합 프로젝트

189797B01

청구일	유상 계약 번호	가상 계좌	계약 금액	미납 금액
2022-05-25	189797U2205B01	농협 79018262742757...		
2022-06-25	189797U2205B01	농협 79018262742757...		
2022-07-25	189797U2205B01	농협 79018262742757...		
2022-08-25	189797U2205B01	농협 79018262742757...		
2022-09-25	189797U2205B01	농협 79018262742757...		
2022-11-25	189797U2205B01	농협 79018262742757...		
2022-12-25	189797U2205B01	농협 79018262742757...		
2023-01-25	189797U2205B01	농협 79018262742757...		
2023-01-25	189797U2301B01	농협 79018262742757...		
total : 25			First Prev 1 2 3 Next Last 10	

안내사항

1) 분담이행에 관한 안내

분담이행계약의 경우, 고객님께서 직영(당사) 및 협력사에게 유지관리료를 각각 지급하는 계약입니다. 이에 본 안내에서는 직영 대금에 한하여, 안내드리오니 참고주시기 바랍니다.

2) 가상계좌 입금 요청

원할한 입금 확인을 위해, 반드시 고객전용 가상계좌로 입금 부탁드립니다.

3) 발송기준과 수금 차이 안내

발송기준일에 따라, 납부금액이 일부 차이가 있을 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

15. 건물 공지 사항 (건물 관리인 게시용)

미리 서비스 관련 건물 공지사항을 게시하고 관리할 수 있는 화면입니다.
입주민을 대상으로 건물관리인이 공지사항을 안내할 수 있습니다.

The screenshot displays the '건물 공지사항' (Building Notice) management interface. The left sidebar contains navigation links: 대시보드, 맵 페이지, 서비스, 승강기, 부품, 보고서, 계약 정보, 시스템, 건물 공지사항 (highlighted), 전체 공지사항, and 관한 관리. The main content area shows a table with columns: 일자 (Date), 제목 (Subject), and 등록자 (Registrant). A single notice is listed with the date '2023-07-14 17:17:23', the subject '본 메뉴는 건물 사용에 숙지할 내용을 전달합니다.', and the registrant 'minhyuk.seo@hyundaielevator.com'. The notice content is displayed below the table, stating '본 메뉴는 건물 사용에 숙지할 내용을 전달합니다.' and '본 메뉴는 건물 사용에 숙지할 내용을 전달합니다.' with a small icon. The bottom of the interface shows pagination: 'total : 1', 'First Prev 1 Next Last', and a page number '15'.

16. 전체 공지 사항 (시스템 관리자 게시용)

미리 서비스 시스템 관련 공지사항을 게시하고 관리할 수 있는 화면입니다.
시스템 관리자가 주요 내용을 안내하여 드립니다.

MIRI

대시보드

법 페이지

서비스

승강기

부품

보고서

계약 정보

시스템

전체 공지사항

관련 관리

전체 공지사항

모드: lobby

미리데모_건물관리자

키워드

조회

일차	전체 공지사항 질문	등록자	
☐ 2023-08-11 11:05:29	주요 부품 진단 주요 부품 진단은 승강기 부품의 사용 기간 및 운행량 데이터를 기반으로 AI알고리즘이 분석한 진단 결과를 확인할 수 있습니다. AI 진단 부품 대상은 5종으로 메인 로프, 메인 쉬브, 인버터, 도어 컨트롤러, 문 닫힘 안전장치입니다. 부품에 이슈 사항이 있는 경우에만 진단 결과를 나타내며, 관련 레포트는 출력 가능합니다. 궁금하신 사항은 현대엘리베이터 전문가와 상담해 주시기 바랍니다.		-
☐ 2023-08-11 11:01:47	AI 점검 보고서 다운로드 AI 점검 보고서는 매일 이메일로 제공되며, 고객포털에서도 다운로드 받을 수 있습니다. AI 점검 보고서는 전월에 집계한 데이터를 기반으로 만들어지며, 전국 평균 운행량을 계산하기 위해 데이터 생성 시간이 10일간 소요됩니다. AI 점검 보고서의 다운로드는 매일 기준일 10일 이후에 제공 가능하며, 당월이 아닌 전월의 점검 보고서임을 알려 드립니다.		-
☒ 2023-08-11 11:03:24	AI 점검 보고서 AI 점검 보고서에서 육안으로 확인할 수 없는 부분도 상세히 점검한 결과를 확인할 수 있습니다. 평균 운행 정보에서 전국 평균 그래프가 보이지 않는 경우는 전국의 모든 승강기 운행 데이터가 아직 집계되지 않았을 때 발생 할 수 있습니다. 이는 통상적으로 매월 10일 이후 전국 승강기 운행 데이터가 집계되는 시점에 확인할 수 있습니다.		-
☐ 2023-08-11 11:06:01	실시간 접속		+
☐ 2023-08-11 11:06:32	승강기 자세히 보기		+

total : 8

First Prev 1 Next Last

15

17. 유저 관리

건물관리자는 본인 및 입주민 사용자 정보를 목록으로 조회 및 관리할 수 있습니다.
(입주민들이 미리콜 사용을 위해서는 계정이 필요합니다. 추가 기능 또는 가져오기 기능을 통하여 추가가 가능합니다.)
사용자 목록은 내보내기를 통하여 다운로드 가능합니다.

The screenshot displays the 'MIRI' user management interface. On the left is a sidebar with various system navigation items. The main content area is titled '유저 관리' (User Management). It features a search bar with filters for '키워드 - 아이디 / 이름' and '키워드 - 유상 계약 번호 / 건물명'. Below the search bar are buttons for '조회' (Search), '추가' (Add), '수정' (Edit), '삭제' (Delete), '가져오기' (Import), and '내보내기' (Export). A table lists the users, with columns for ID, Name, Contact, Authority, Status, Account Status, Paid Contract Number, and Building Name. There are 6 entries, all for '현대엘리베이터 중주신공장'. At the bottom, it indicates 'total : 6' and provides pagination options: 'First', 'Prev', '1', 'Next', 'Last'.

미리 서비스 포털
PC용 (PC 웹)
사용 설명서